

说明函

尊敬的用户：

您好！

国家市场监管总局在 2021 年 4 月 9 日发布《市监特设函（2021）564 号》文件，文件要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的工作。

我司电梯产品使用的 **MST-WTY1** 系列（含 **SWTY1**、**WT**）驱动主机所配置的鼓式制动器松闸结构因设有手柄转动定位装置，松闸顶杆在电磁力作用下不会产生摆动，制动器不会存在卡阻的问题，不属于本次总局要求的更换范围。请按照电梯维护保养规则和《鼓式制动器维护调整指引》，定期对制动器进行维护保养。

附：制动器拆解保养的演示视频。

曼斯顿电梯（浙江）有限公司

售后服务窗口热线电话：400 6590 900

2021 年 05 月 26 日