

## 说明函

尊敬的用户：您好！

国家市场监管总局在 2021 年 4 月 9 日发布《市监特设函（2021）564 号》文件，文件要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的工作。

我司电梯产品使用蜗轮蜗杆驱动的 MST-YJ 系列（含 YJ200、YJ240B、YJ245D、MST200、MST245）有齿轮曳引机，所配置的鼓式制动器松闸顶杆材质属于非导磁材料，无需更换。请按照电梯维护保养规则和曳引机使用说明文件，定期对制动器进行维护保养。

附：制动器拆解保养的演示视频。

曼斯顿电梯（浙江）有限公司

售后服务窗口热线电话：400 6590 900

2021 年 05 月 26 日