

说明函

尊敬的用户：

您好！

国家市场监管总局在 2021 年 4 月 9 日发布《市监特设函（2021）564 号》文件，文件要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的工作。

我司电梯产品使用的 **MST-WYJ**（含 **MST-WY**）系列驱动主机所配置的鼓式制动器松闸顶杆材料为无导磁材料，无需更换。请按照电梯维护保养规则和曳引机使用说明文件，定期对制动器进行维护保养。

附：鼓式制动器拆解的演示视频。

曼斯顿电梯（浙江）有限公司

售后服务窗口热线电话：400 6590 900

2021 年 05 月 26 日