

说明函

尊敬的用户：您好！

国家市场监管总局在 2021 年 4 月 9 日发布《市监特设函（2021）564 号》文件，文件要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的工作。

我司有一部分电梯产品使用了宁波欣达电梯配件厂制造的 YJ 系列曳引驱动主机。该系列驱动主机是蜗轮蜗杆驱动的有齿轮曳引机，使用了 DZS 系列鼓式制动器。经排查，该系列鼓式制动器在 2016 年之后已使用铜质松闸顶杆。现需将 2016 年之前所使用的铁质松闸顶杆进行更换，我司将免费提供所需配套的铜质松闸顶杆，及相关更换拆解维保的操作说明文件与演示视频，请维保单位自行更换。根据总局文件，此次制动器松闸顶杆更换的施工类别属于“一般修理”。

请用户确认使用现场的欣达牌有齿轮曳引机在其铭牌上的制造出厂日期与松闸顶杆材质。如需更换松闸顶杆，请清晰拍照驱动主机上的“曳引机铭牌”与“制动器-电磁铁铭牌”，填写《有齿曳引机 DZS 制动器钢质（Q235）松闸杆信息表》（附件），与我司售后服务窗口专员联系。

附：宁波欣达 DZS 制动器更换松闸杆及维护保养的演示视频

附：《有齿曳引机 DZS 制动器钢质（Q235）松闸杆排查说明》、《有齿曳引机 DZS 制动器钢质松闸杆信息表》。

曼斯顿电梯（浙江）有限公司

售后服务窗口热线电话：400 6590 900

2021 年 05 月 26 日

有齿曳引机 DZS 制动器钢质（Q235）松闸杆排查说明

1、提供曳引机规格型号及产品编号：



2、提供涉及到制动器规格型号及产品编号和生产日期：



3、制动器特征：与图片上不一致，使用的是钢质松闸杆，图片上是黄色铜质松闸杆。



4、将上述信息以照片形式提供给本公司联系人员，并填写《有齿曳引机 DZS 系列制动器钢质（Q235）松闸杆信息表》。